


SEGUIMENT DE LA POSTCLAUSURA DEL DC VALL DE JOAN


Empreses que gestionen el DC



Consultors externs




Història del DC



Biogàs




Font: ADA




Esquema del sistema de recuperació del biogàs
en el dipòsit controlat del Garraf

Producció biogàs DC Vall de Joan




reducció del 10% el darrer any


Emmagatzematge i tractament de llixiviats



mm pluja anual-m3 lix extrets



Context hidrogeològic



Seguiment paràmetres interns i externs del DC

Seguiment intern

Tomografies: evolució humitat massa residus

Seguiment dels gasos als punts de control intern (Composició, Temperatura, nivell lixiviat)

Seguiment dels assentaments del DC

Seguiment extern

Seguiment de la qualitat de l'aigua subterrània a:

Punts de control extern DC (piezòmetres i pous)


Surgències

Seguiment dels gasos als avencs del massís

Seguiment dels gasos als punts de control extern

SEGUIMENT INTERN DC


TOMOGRÀFIES




TEMPERATURA



Concetracions de CH₄



ASSENTAMENTS




Assentaments 2020-2024

AFFECTACIÓ DEL DC SOBRE L'AQUÍFER DEL GARRAF



PUNTS DE CONTROL EXTERN DC

PIEZÒMETRE ABOCADOR



ARITJOLS

